



## 摩門傳教士 一氧化碳中毒亡

〔記者謝君華／新北報導〕住新北市三重的兩名摩門教傳教士，昨晚被發現陳屍租屋處，現場因開冷氣、門窗緊閉，熱水器則裝在臥房內，且未加裝強制排氣設施，兩名死者無明顯外傷，已有屍斑，警方研判為一氧化碳中毒。

警方調查，死者分別是24歲台灣男子熊宇鵬，及綽號「小金」的19歲美國籍男子班傑明（Benjamin），由於房東將陽台改建成廚房，還加上玻璃窗，恐涉過失致死罪，警方將調查釐清死因。據悉，該租屋處為教會承租，來自美國梅薩（Mesa）的小金先搬進去，住了3個月左右，熊男也搬進來，兩人搭檔在三重地區傳教。

員警是聞民眾，由於一氧化碳具有無色、無味特性，民眾使用熱水器時，一定要強制排氣設施，還要注重熱水器的定期檢修，以免憾事重演。

## 摩門傳教士 一氧化碳中毒亡

兩人租處屋內約20幾坪，3房2衛1廳格局，熊男與小金住同一間臥房，分睡兩張單人床；廚房則是陽台所改建。

教友表示，前天下午2、3時許，有致電給熊男和小金，但兩人都沒接電話，也沒回電，教友察覺有異，昨上午10時許，到位於新北大道一段某社區大樓2樓租屋處，並敲門，卻沒人應門，找鎖匠開門，一踏進房門，發現熊男倒臥在浴室廁內，浴廁蓬頭熱水未關上，小金則側臥在兩張單人床中間地板上。

警方表示，熊男為高雄人，母親在他年幼時就過世，他因全家都信摩門教，大學唸到一半就休學去當兵，役畢後成為傳教士，沒想到熊男搬進租屋處才3週，就和教友不幸喪命。

員警是聞民眾，由於一氧化碳具有無色、無味特性，民眾使用熱水器時，一定要強制排氣設施，還要注重熱水器的定期檢修，以免憾事重演。

24歲男子熊宇鵬、19歲美國籍男子班傑明，23日被發現陳屍於三重租屋處，屋內窗緊閉、冷氣與浴室水龍頭未關，警消初步排除他殺，研判為嗆死。

23日上午10時許，三重消防隊獲報，指稱新北大道一段某處社區大樓2樓公寓，有2人昏迷。據抵現場發現熊宇鵬及其夥伴班傑明（Connor Benjamin）倒臥住處，已明顯死亡多時，身上無外傷。

報案人指出，22日下午便聯絡不上兩人，昨天到他們租屋處也無人應門，於是找鎖匠協助開門，發現門窗緊閉、屋內冷氣與浴室用熱水器，班傑明坐在臥室床邊地上、熊宇鵬則躺浴缸，嚇得連忙趕緊。

消防隊調查，熱水器與冷氣皆安裝於後陽台，屋主卻將陽台外推為廚房，並加裝玻璃窗，形成密閉空間，疑為前晚兩人洗澡時，關冷氣、緊閉門窗，導致一氧化碳無法排出，惟雙人進入室內，中毒身亡。

警方調查，熊宇鵬與班傑明為摩門教傳教士，班傑明來台僅3個月。兩人為同組夥伴，居住於教會租賃的20坪公寓，每日傳教超過12小時。

當地住戶表示，兩人所屬教會數年前租下公寓，供住地傳教士輪流居住，兩人平時達人便授以笑容招呼，更不時呼著歌，如今枉死，深感惋惜。

李姓教友表示，熊宇鵬入教時間久，因堅定為上帝服務的心，自願成為傳教士。「熊長老」樂觀、開明，待人親切，不時主動關懷教友。曾透過結束為期2年的傳教工作後，計畫繼續求學，是個懷抱理想與衝勁的人。

〔記者高江／新北報導〕


## 一氧化碳中毒 2傳教士喪命

新案 A14

〔記者高江／新北報導〕新北市2名摩門教傳教士，23日被發現陳屍於三重租屋處，屋內窗緊閉、冷氣與浴室水龍頭未關，警消初步排除他殺，研判為嗆死。

新北報導】新北市2名摩門教傳教士，昨上午被教友發現陳屍在租屋處內，警方勘驗證據屋內無侵入、打鬥跡象，但熱水器有在使用，且門窗緊閉，疑似一氧化碳中毒導致2人死亡。教友傷心表示：「昨天打電話沒人接就覺得不對，沒想到2人竟已發生意外。」

### 陽台門窗緊閉



警方探證發現原熱水器設在陽台，但陽台門窗緊閉。試著將熱水器取十分鐘，發現一氧化碳回流屋內，所以不外乎是一氧化碳中毒致死。目前已通知熊男家屬前來處理後事，也透過美國在台辦事處通知班傑明家屬。

### 陽台門窗緊閉

警方調查，死者熊宇

鵬（24歲）、美籍男子班

傑明（19歲），2人皆為摩門教的傳教士。教友表

示，班傑明為人和善、謙

虛有禮，住在由教會承租

的房子2個多月；熊宇鵬

是剛住進去2個多星期，經

常在臉書上分享教友生活

與傳教點滴，是個開朗的大男孩。

警友說，前天下午教友打電話給2人時，都聯絡不上，昨天到住處也無人。